



Medborgarförslag

Angående Norraviken.

Idag är vattenutbytet i Norraviken undermåligt pga för litet eller för få ut och inlopp.

Under åren som gått har in/utfarten till Norraviken slammats igen.

Mitt förslag är att muddra upp in /utfarten på båda sidor så så tror jag att man kan få igång en bättre cirkulation (över och underström) vilket skulle öka vattenutbytet betydligt.

Bästa hälsningar

Göran Wallin

Namn: Göran Vallin

Adress: Degernäs 311, 662 92 Åmål

Bilaga: